
# FUNDAMENTOS DA USINAGEM



# INTRODUÇÃO


Entende-se como operações de usinagem aquelas que, ao conferir forma à peça, ou dimensões, produzem cavacos.

[FERRARESI, 1970]


# INTRODUÇÃO

Cavaco: Porção de material retirada da peça pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma geométrica irregular.

## RELAÇÕES QUE ENVOLVEM A QUALIDADE DE UMA PEÇA USINADA



## RELAÇÕES QUE ENVOLVEM A QUALIDADE DE UMA PEÇA USINADA



### ITENS ESSENCIAIS À USINAGEM


-Máquina;

-Ferramenta;


-Matéria-prima;

-Operador;


#### PRINCIPAIS PROCESSOS DE USINAGEM



### PRINCIPAIS PROCESSOS DE USINAGEM



Os processos de usinagem necessitam de um movimento relativo entre peça e ferramenta.



#### MOVIMENTO DE CORTE

É o movimento entre a ferramenta e a peça que provoca remoção de cavaco durante uma única rotação ou um curso da ferramenta. Geralmente este movimento ocorre através da rotação da peça.

### MOVIMENTO DE AVANÇO (f)

É o movimento entre a ferramenta e a peça que, juntamente com o movimento de corte, possibilita uma remoção contínua do cavaco ao longo da peça.

#### MOVIMENTO DE PROFUNDIDADE ( ap )

É o movimento entre a ferramenta e a peça, no qual é predeterminada a espessura da camada de material a ser removida

#### MOVIMENTO DE AJUSTE

É o movimento entre a ferramenta e a peça, empregado para compensar alterações de posição ,devido por exemplo, pelo desgaste da ferramenta.

## MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO

É o movimento da ferramenta em direção à peça, com a finalidade de posicioná-la para iniciar a usinagem

## DIREÇÃO DE CORTE

É a direção instantânea do movimento de corte.

## DIREÇÃO DE AVANÇO

É a direção instantânea do movimento de avanço.

#### PERCURSO DE CORTE

É o espaço percorrido sobre a peça pelo ponto de referência (ponto teórico no gume da ferramenta) da aresta cortante, segundo a direção de corte.

### PERCURSO DE AVANÇO

É o espaço percorrido pela ferramenta, segundo a direção de avanço. Deve-se diferenciar os componentes do movimento de avanço.


#### PERCURSO EFETIVO DE CORTE

É o percurso efetivo percorrido pelo ponto de referência da aresta cortante, segundo a direção efetiva de corte.


#### PLANO DE TRABALHO

É o plano que contém as direções de corte e de avanço (passando pelo ponto de referência da aresta cortante),onde se realizam todos os movimentos responsáveis pela formação do cavaco.


#### PLANO DE TRABALHO



#### PLANO DE TRABALHO




#### PLANO DE TRABALHO




ÂNGULO arphi DA DIREÇÃO DO AVANÇO

É o ângulo entre a direção de avanço e a direção de corte.

ÂNGULO  $\varphi$  DA DIREÇÃO DO AVANÇO



ÂNGULO  $\varphi$  DA DIREÇÃO DO AVANÇO




ÂNGULO  $\eta$  DA DIREÇÃO DO AVANÇO

É o ângulo entre a direção efetiva de corte e a direção de corte.

## ÂNGULO $\eta$ DA DIREÇÃO DO AVANÇO

$$tg \eta = \frac{AB}{BC + \nu} = \frac{\nu_a \cdot sen \varphi}{\nu_a \cdot cos \varphi + \nu}, logo$$

$$tg \eta = \frac{sen \varphi}{cos \varphi + \frac{\nu}{\nu_a}}.$$



ÂNGULO  $\eta$  DA DIREÇÃO DO AVANÇO

Quando a velocidade de avanço é pequena em relação à velocidade de corte,  $\eta$  é desprezível..

ÂNGULO  $\eta$  DA DIREÇÃO DO AVANÇO

Com a ressalva, de que na usinagem de roscas de grande passo,  $\eta$  não é desprezível, pois representa o ângulo de inclinação da rosca.

Cada par, material de ferramenta / material de peca, tem uma geometria de corte apropriada ou ótima.

A geometria da ferramenta influencia na:

- → Formação do cavaco
- → Saída do cavaco
- → Forças de corte
- → Desgaste da ferramenta
- → Qualidade final do trabalho

#### Onde:

 $\alpha$  = ângulo de incidência

 $\beta$  = ângulo de cunha

 $\gamma$  = ângulo de saída


 $\varepsilon$  = ângulo de quina


 $\chi$  = ângulo de direção de


#### corte

 $\lambda$  = ângulo de inclinação


re = raio de quina







#### GRANDEZAS DOS PROCESSOS DE USINAGEM



#### Onde:

- Xr ângulo de direção do gume
- ap profundidade de corte
- f avanço
- b espessura de usinagem
- ap . f = seção de usinagem
- b . h = seção de usinagem